

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。  
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

## ● ご注意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

## ● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。  
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。


## ● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ プリンタ等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。

**ロアス サポートセンター**  
TEL. 072-361-1830  
受付時間：月～金曜日（祝・祭日は除きます）  
9:00～17:00

これからも末永くご愛用ください。  
ありがとうございました。


## 完成図




ロアス株式会社

組立説明書番号 RPX770-AB0812


## 組立部品リスト




支柱フレーム×2枚




プリンタ棚×1枚



底板×1枚



間口パネル×1枚




移動棚×2枚

| 部品名称                      | 形状 | 個数  |
|---------------------------|----|-----|
| ボルト (1) M6×35             |    | 16ヶ |
| ボルト (2) M6×15<br>(ワッシャ付き) |    | 16ヶ |
| ボルト (3) M6×12             |    | 4ヶ  |
| キャスター (ストッパー付き)           |    | 2ヶ  |
| キャスター (ストッパー無し)           |    | 2ヶ  |

準備OKなら組み立てを始めてください。裏面につづく


1

- 1) 支柱フレームを (仮締め) します。
- 2) 移動棚を (仮締め) します。
- 3) 底板を (仮締め) します。




3

- 1) 間口パネルを (仮締め) します。




2

- 1) キャスター(ストッパー付き)、(ストッパー無し)を (仮締め) します。



4

- 1) (仮締め) した全てのボルトを締め付けてください。



**注意**

天板や棚板に物を載せた状態で移動させないでください。

移動棚は用途により取付け位置を変えてください。